

# NYE AKER

## MEDVIRKNING FUNKSJONSPROSJEKT - MØTE 1

### G - NYFØDTINTENSIV






# NYE AKER

## MEDVIRKNING FUNKSJONSPROSJEKT - MØTE 1


### G - NYFØDTINTENSIV

<b>Innholdsfortegnelse</b>	
Plantegning funksjonsområde	
Oversiktstegning rom til medvirkning	
Romskisser og spørsmålslist pr.rom:	
<b>Romnr.</b>	<b>Romnavn</b>
08.01.026	Behandling, asfyksi
06.01.025	Behandling, asfyksi
05.01.089	Seremonirom
05.01.048	Stabiliseringsrom
05.01.037	Bad, med stelleplass
05.01.038	Bad, med stelleplass
05.01.051	Melkekjøkken



NYFØDTINTENSIV

BARSEL



FORELØPIG TEGNING

Dato: 12.05.2023

Mål: 1 : 200 /A2

Nye Aker  
 PLANUTSNITT NYFØDTINTENSIV 1 - FUNKSJON





- Grønn - unike rom
- Gul - standardrom med avvik
- Grå - standardrom, teknikkrom


FORELØPIG TEGNING

Dato: 12.05.2023  
Mål: 1 : 200 /A2

Nye Aker  
PLANUTSNITT NYFØDTINTENSIV 2 - OVERSIKT







UTSNITT AV PLAN 02 OPERASJON SOM VISER PLASSERING AV ROM FOR BEHANDLING, ASFYKSI


FORELØPIG TEGNING

Dato: 12.05.2023  
Mål: 1 : 200

Nye Aker  
00.02.000 PLAN 02 - OPERASJON asfyksi




- FARGEKODER, FUNKSJONSOMRÅDER**
- DØGNOMRÅDE SOMATIKK, VOKSE
  - PSYKISK HELSEVERN OG AVHENGIGHET
  - AKUTT FUNKSJONER
  - OBSERVASJONSPASSER
  - POLIKLINIKK OG DAGBEHANDLING
  - NYFØDT INTENSIV
  - FØDE
  - INTENSIV
  - OPERASJON
  - POST OPERATIV
  - BILDEDIAGNOSTIKK
  - LABORATORIEMEDISIN
  - APOTEK
  - KLINISK SERVICE
  - IKKE-MEDISINSK SERVICE
  - VAREMOTTAK
  - FORSKNING OG UNDERVISNING, OUS
  - FORSKNING OG UNDERVISNING, UIO
  - KONTORARBEIDSPASSER OG MØTEROM
  - KOMMUNIKASJONSAREALER
  - TEKNISK



**FORELØPIG TEGNING**  
 Avvik mellom utstyrlister og vist innredning forekommer







UTSNITT AV PLAN 03 FØDE, SOM VISER PLASSERING AV ROM FOR BEHANDLING, ASFYKSI

NB Gule rom vist i denne plan skal gjennomgås i andre grupper (Føde og FoU)

- Grønn - unike rom
- Gul - standardrom med avvik
- Grå - standardrom, teknikkrom

FORELØPIG TEGNING



**FORELØPIG TEGNING**  
Avvik mellom utstyrlister og vist innredning forekommer

Dato: 12.05.2023

Nye Aker

Mål: 1 : 50

08.01.026 - Behandling, asfyksi





## 08.01.026 Behandling, Asfyksi

### Avklaringspunkter

---

- 1 Er utstyr i rommet hensiktsmessig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?
- 2 Når tvillinger, kan akuttvogn deles av to plasser?
- 3 Når tvillinger, kan PC deles av to plasser?



Planutsnitt 06.01.025 Behandling, asfyksi

Akso 06.01.025 Behandling, asfyksi

**FORELØPIG TEGNING**  
 Avvik mellom utstyrlister og vist innredning forekommer

Dato: 12.05.2023

Nye Aker

Mål: 1 : 50

06.01.025 - Behandling, asfyksi


## 06.01.025 Behandling, Asfyksi

### Avklaringspunkter


---

- 1 Er utstyr i rommet hensiktsmessig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?
- 2 Når tvillinger, kan akuttvogn deles av to plasser?
- 3 Når tvillinger, kan PC deles av to plasser?





Planutsnitt 05.01.089 Seremonirom



Akso 05.01.089 Seremonirom

**FORELØPIG TEGNING**  
 Avvik mellom utstyrlister og vist innredning forekommer

Dato: 12.05.2023

Nye Aker

Mål: 1 : 50


05.01.089 - Seremonirom

## 05.01.089 Seremonirom


### Avklaringspunkter

---

- 1 Er utstyr i rommet hensiktsmessig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?
- 2 Krav til kjøleenhet for død baby:
  - Innvendige dimensjoner?
  - Bør den være innebygget?
  - Utformet som skap i benk, høyskap eller skuff?



Planutsnitt 05.01.048 Stabiliseringsrom



Akso 05.01.048 Stabiliseringsrom

**FORELØPIG TEGNING**  
 Avvik mellom utstyrlister og vist innredning forekommer

Dato: 12.05.2023

Nye Aker

Mål: 1 : 50

05.01.048 - Stabiliseringsrom




## 05.01.048 Stabiliseringsrom


### Avklaringspunkter

---

- 1 Er utstyr i rommet hensiktsmessig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?
- 2 Er rekkefølgen av plassering av utstyr hensiktsmessig?
- 3 Rommet er utstyrt for tvillinger. Asfyksibordene har skuffer for oppbevaring av akuttutstyr. Kan rommet utstyres med 1 felles akuttvogn istedenfor 2?
- 4 Kan 1 PC deles av to team ved behandling av tvillinger. Eller kreves 2 pc klienter?
- 5 Tilbakemelding i forprosjekt beskriver at pasient skal trilles inn i rommet liggende i kuvøse med utstyr. Behøves da asfyksibord?



Planutsnitt 05.01.037 Bad, med stelleplass



Akso 05.01.037 Bad, med stelleplass

Tilsvarende som 05.01.038 Bad med stelleplass, men speilvendt ifht snusirkel ved toalett


**FORELØPIG TEGNING**  
 Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Dato: 12.05.2023


Nye Aker

Mål: 1 : 50

05.01.037 - Bad, med stelleplass



Planutsnitt 05.01.038 Bad, med stelleplass



Akso 05.01.038 Bad, med stelleplass

Tilsvarende som 05.01.037 Bad med stelleplass, men speilvendt ifht snusirkel ved toalett

**FORELØPIG TEGNING**  
 Avvik mellom utstyrlister og vist innredning forekommer

Dato: 12.05.2023

Nye Aker

Mål: 1 : 50

05.01.038 - Bad, med stelleplass





## 05.01.037 Bad med stelleplass

Tilsvarende som 05.01.038 Bad med stelleplass, men speilvendt i fht. snusirkel ved toalett

### Avklaringspunkter

---

- 1 To speilvendte bad med ensidig snusirkel ved toalett. Er planløsningen hensiktsmessig?
- 2 Er utstyr i rommet hensiktsmessig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?



Planutsnitt 05.01.051 Melkekjøkken

Akso 05.01.051 Melkekjøkken

**FORELØPIG TEGNING**  
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Dato: 12.05.2023

Nye Aker

Mål: 1 : 50

05.01.051 - Melkekjøkken

## 05.01.051 Melkekjøkken

### Avklaringspunkter

---

- 1 Det er foreslått hva som skal plasseres på ren og uren side. Er planløsning hensiktsmessig?
- 2 Hvor store og hvor mange overskap er det behov for? (behov i hyllemeter)
- 3 Hvor store og hvor mange underskap er det behov for? (behov i hyllemeter). Hvor mange og hvor store skuffer er det behov for?
- 4 Er antall meter benkeplass som vist tilstrekkelig?
- 5 Hvor store og hvor mange kjøleskap er det behov for?
- 6 Hvor store og hvor mange frysescap er det behov for?
- 7 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?